

Soluciones de temperatura:

perfectas para su trabajo, para su maletín y para su presupuesto

Distancia al blanco



Rango de temperatura



Características	Imagen térmica		Localización con puntero láser		
	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561
	Termómetro visual de IR		Termómetro por infrarrojos		Termómetro por infrarrojos & contacto
Temperatura	-10 a 250 °C		-30 a 500 °C	-30 a 650°C	-40 a 550 °C
D:S**	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1
Puntero láser	No necesita láser		Sencillo	Doble	Sencillo

* El modelo VT04 tiene batería ión-litio recargable. ** D:S Relación entre distancia al blanco (D) y el diámetro de la superficie (S).